



**Универсальный номер сигнала:** 0009741

**Классификация сигнала:** Соц.объекты (аварийность и их отсутствие)

**Территориальная принадлежность:** с. Корткерос

**Содержание:** Неужели никто из руководства Корткеросской школы не знал, что крыша школы дырявая? Вот и получилось, что дождевая вода через дырявую крышу попала в прибор учета электроэнергии. Результатом стало короткое замыкание электропроводки. Школа осталась без света. А если бы пожар, а дети?

**Дата публикации ответа:** 16 сентября 2019 г.

**Органы ИВ и МС:** Министерство образования и молодежной политики РК

**Ответ ОВ и МС:**

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. По информации Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский» за счет средств местного бюджета выполнен частично ремонт кровли в МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Корткерос. Произведена замена автоматов в электрощитовой. Проведено испытание электропроводки, результат удовлетворительный. Выполнен косметический ремонт в помещениях по устранению последствий течи. Образовательная организация работает в штатном режиме.