



Универсальный номер сигнала: 0010753

Классификация сигнала: Дороги (обслуживание, ремонт, строительство)

Территориальная принадлежность: с. Вьльгорт

Содержание: Ответ, подготовленный администрацией с. Вьльгорт (опубликован на "Активном регионе" 06.12.2019) не соответствует действительности. Спуск к остановке Дав-2 в селе Вьльгорт Сыктывдинского района не обрабатывается, во время гололеда пешеходы рискуют своим здоровьем и жизнью. Новый гололед наступил 7 декабря, прошло 4 дня, действий никаких не было по обработке ни обочины, ни самой дороги! Куда еще стоит обратиться, чтобы хотя бы минимально посыпали песком этот участок дороги, чтобы не в слезах и не ползком спокойно преодолеть крутой, покрытый сплошным льдом, спуск к автобусной остановке? В новом ответе желательно указать конкретные даты обработки, конкретный способ и количество истраченного антигололедного материала на данный участок. Хочется также и упреждающих действий, за 1-2 часа до наступления гололеда. А также не на словах, а на деле увидеть результат.

Дата публикации ответа: 10 декабря 2019 г.

Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Сыктывдинский

Ответ ОВ и МС:

Администрация СП "Вьльгорт" сообщает что на сегодняшний день (10.12.2019г) произведено грейдирование и опескование подъема к микрорайону Дав-2 с. Вьльгорт. Данный вопрос стоит на контроле руководителя администрации СП "Вьльгорт".